


**REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DU 06/09/217**



Vide ordure Lemar A



Gaine technique courants faibles et forts Lemar A RDC



Gaine technique courants faibles et forts Lemar A RDC



Lambris au plafond des circulations Lemar A RDC



Faïences murales parties communes RDC Lemar A



Carrelage sol hall d'entrée Lemar A



Portier d'entrée Lemar A



Revêtement de sol palier accès escalier RDC



Local poubelles RDC Lemar A




Revêtement mural cage d'escalier Lemar A



Peinture murs parties communes 2ème étage Lemar A



Gaine technique eau 2ème étage Lemar A



Gaine technique 2<sup>ème</sup> étage Lemar A



Appartement 24 Lemar B





Hall d'entrée



Couloir de desserte



Local cumulus



Cuisine



Cuisine



Salle de séjour



Salle de séjour



Balcon terrasse



Chambre 1



Chambre 1



Couloir de desserte



Chambre 2



Chambre 3



Chambre 3



Chambre 4



Chambre 4





Salle de bains



Salle de bains



Couloir de desserte



Toilettes



Gaine technique VMC



Gaine technique VMC



Faïences murales porche d'entrée extérieur Florian



Carrelage sol porche d'entrée extérieur Florian



Portier d'entrée Florian



Plinthes carrelage sol entrée Florian



Revêtement mural parties communes RDC Florian



Revêtement de sol palier d'accès escalier RDC Florian