

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DU 14/11/2014



Accès toiture terrasse de l'immeuble BOSSUT



Préparation de prise d'échantillons du complexe d'étanchéité partie courante



Réparation suite aux prélèvements dans le complexe d'étanchéité partie courante



Préparation pour prise d'échantillon dans le relevé périphérique



Réparation suite à la prise d'échantillon dans le relevé périphérique



Accès toiture terrasse de l'immeuble LEMAR A



Préparation de prise d'échantillons du complexe d'étanchéité partie courante



Réparation suite aux prélèvements dans le complexe d'étanchéité partie courante




Réparation suite à la prise d'échantillon dans le relevé périphérique



Gaine de ventilation en toiture terrasse




Accès toiture terrasse de l'immeuble LEMAR B



Préparation de prise d'échantillons du complexe d'étanchéité partie courante



Réparation suite aux prélèvements dans le complexe d'étanchéité partie courante



Réparation suite à la prise d'échantillon dans le relevé périphérique



Ventilations en toiture terrasse



Ventilations en toiture terrasse



Intérieur des ventilations en toiture terrasse



Conduits de ventilation (fonte) en toiture terrasse



Neutralisation des prises d'échantillons dans l'allège châssis vitré cuisine appt 42 LEMAR B



Neutralisation des prises d'échantillons dans l'allège châssis vitré cuisine appt 42 LEMAR B