


**EMPLACEMENTS DES PRELEVEMENTS REALISES LE 06/09/2017**



Prise d'échantillon colle faïences murales parties communes RDC Lemar A



Prise d'échantillon colle carrelage sol hall d'entrée Lemar A



Prise d'échantillon joint bâti/maçonnerie portier d'entrée Lemar A



Prise d'échantillon revêtement de sol palier accès escalier RDC



Prise d'échantillon revêtement mural cage d'escalier Lemar A



Prise d'échantillon peinture murs parties communes 2ème étage Lemar A



Prise d'échantillon sols souples couloir + 3 chambres



Prise d'échantillon sols souples cuisine + local cumulus



Prise d'échantillon sol souple salle de séjour



Prise d'échantillon sols souples toilettes et salle de bains



Prise d'échantillon colle faïences murales salle de bains



Prise d'échantillon joint bâti/maçonnerie menuiseries extérieures



Prise d'échantillon colle faïences murales porche d'entrée extérieur Florian



Prise d'échantillon colle carrelage sol porche d'entrée extérieur Florian



Prise d'échantillon joint bâti/maçonnerie portier d'entrée Florian



Prise d'échantillon colle plinthes carrelage sol entrée Florian



Prise d'échantillon revêtement mural parties communes RDC Florian



Prise d'échantillon revêtement de sol palier d'accès escalier RDC Florian